

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад
комбинированного вида № 414

Юридический адрес: г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Юмашева 4 а

Тел / факс: 368-42-81, 368-41-64, E-mail: mdou414@eduekb.ru

АКТ

О состоянии оборудования в музыкально-спортивном зале

11.07.2024

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Ф.М. Садыкова

Члены комиссии: Э.А. Комлева
С.Л. Корганюк

Произведено испытание спортивного оборудования в музыкально-спортивном зале в соответствии с ГОСТ Р 55677-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»:

Обследовано ниже перечисленное оборудование:

- доска гладкая с зацепами;
 - доска с ребристой поверхностью;
 - дорожка-балансир (лестница веревочная напольная);
 - дорожка-змейка (канат);
 - скамейка;
 - шведская стенка;
1. Материалы, выбранные для изготовления конструкций, соответствуют требованиям п.4.1 стандарта;
 2. Прочность и устойчивость оборудования оценивалось путем соответствующих испытаний и соответствует п. 4.2 стандарта:
 - доска гладкая с зацепами с нагрузкой 80 кг (прогибов нет);
 - доска с ребристой поверхностью с нагрузкой 80 кг (прогибов нет);
 - дорожка-балансир (лестница веревочная напольная) с нагрузкой 120 кг (прогибов нет);
 - дорожка-змейка (канат) с нагрузкой 120 кг (прогибов нет);
 - скамейка с нагрузкой 200 кг (прогибов нет);
 - шведская стенка с нагрузкой 120 кг (прогибов нет);
 3. Оборудование соответствует предъявляемым требованиям к качеству п. 4.3;
 4. Конструкция оборудования исключает возможность застревания тела, частей тела или одежды ребенка и соответствует п. 4.4 стандарта;
 5. Пространство внутри и вокруг оборудования, и на оборудовании не имеет неожиданных препятствий в соответствии с п. 4.5 стандарта;
 6. Соединения элементов конструкций невозможно разъединить без использования инструмента и соответствуют п. 4.6;
 7. Оборудование не снабжено изнашивающимися съемными деталями;
 8. Оборудование «канат» на территории участков отсутствует;
 9. Стальные тросы как часть детского спортивного комплекса соответствуют п. 4.9 стандарта;
 10. Оборудование «цепь» на территории участков отсутствует;

11. Фундаменты сооружены в соответствии с требованиями пп 4.1, 4.11;
12. Все части игровых конструкций соответствуют требованиям ГОСТ Р 52169;
13. Оборудование съемных элементов не содержит.


В процессе проверки оборудования в музыкально-спортивном зале выявлено, что вышеуказанное оборудование не противоречит требованиям ГОСТ Р 52169.

Заключение комиссии:

Оборудование в музыкально-спортивном зале МБДОУ № 414 соответствует требованиям ГОСТ Р 52169.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



Ф.М. Садыкова

Э.А. Комлева

С.Л. Корганюк

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430428

Владелец Серебрякова Светлана Анатольевна

Действителен с 18.04.2024 по 18.04.2025